



Philippe BIZEUL
Directeur Industriel/Chef d'établissement
44 Quai de Bellevue
37150 BLERE
Tél +33(0)2 47 30 84 84
GSM +33(0)6 07 91 74 46

Bléré le 19 mars 2009



Chef de la subdivision Environnement
ZAN°2 « Les Ailes »
25-26 rue des Ailes
37210 Parçay-Meslay

Objet : Réponse à votre courrier référence GC/RAPVI_LSAEX du 12 février 2009.
Copie : PDG Sté Auto-Cast, Marchand, pilote environnement Auto-Cast.

Madame,

Lors de la visite de _____ en nos murs le 2 décembre, je lui indiquais ne pas pouvoir, en raison du contexte économique, engager les travaux concernant la mise en conformité du réseau d'eaux pluviales.

Par votre courrier du 12 février, vous me demandez un échéancier de réalisation de ces travaux.

Je reviens vers vous, pour vous informer que depuis décembre, notre situation économique ne s'est pas améliorée, mais s'est même fortement dégradée.

A ce jour, nous continuons de pâtir de la crise automobile, nos usines poursuivent un régime de chômage partiel de 50% engagé depuis octobre, nos résultats sont négatifs, les perspectives sont floues, et la pérennité de la société est compromise.

De ce fait, je ne peux aujourd'hui vous donner un échéancier crédible.

En tout état de cause, les prévisions actuelles ne semblent donner un début de reprise qu'à partir de septembre, je vous propose que nous reprenions contact fin septembre pour faire le point sur la situation et les perspectives qui, je l'espère, nous permettrons de pouvoir vous donner un échéancier crédible.

En vous remerciant par avance de la prise en considération de ma demande, et en restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

